





Lähes näkymätön sauma








Tästä alkaa se ongelma, josta yritin kertoa. kun toinen puli on pingotettu jo katossa olevaan listaan. Tämän jälkeen joudumme ensin kiinnittämään Barrisol-kalvon tähän listaan ja ruuvaamaan tämän jälkeen listan jo kiinni asennettuun päälistaan.







Putkistojen ja kourujen ohitukset.



Valaistus.



Pystykulman rakenteet.



 **BARRISOL**[®]
Finland